

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ для инвалидов общественного здания

Наименование объекта	Государственный центральный музей современной истории России, экспозиционно-мемориальный отдел «Квартира Г.М. Кржижановского»		
Фактический адрес	115035, г. Москва, ул. Садовническая д.30 стр. 1		
Юридический адрес	115035, г. Москва, ул. Садовническая д.30 стр. 1		
Округ, район	Центральный, Замоскорецье		
Телефон/ E-mail	8(495)959-59-94		
Вид деятельности	Культурная, научная, образовательная		
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный центральный музей современной истории России»		
Форма собственности объекта	Государственная		
Размещение объекта (все здание, часть здания, здание жилое или нежилое, этажи, на которых оказываются услуги)			
Количество и назначение входов	1, основной		
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)			100 чел.
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья			
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому	Нет		
Возможность дистанционного обслуживания	Нет		

1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов

Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов			
	К (на кресле-коляске)	О (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)
Территория объекта	не достаточная	частичная	частичная	полная
Входная группа	не достаточная	частичная	частичная	полная
Пути движения	частичная	полная	частичная	полная
Зона оказания услуги	частичная	частичная	частичная	полная
Санитарно-бытовые помещения	частичная	полная	полная	полная

2. Доступность объекта для инвалидов

Состояние доступности	Доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Доступность объекта	не достаточная	частичная	частичная	полная
Доступность услуги	не достаточная	частичная	частичная	полная
Доступность итоговая	не достаточная	частичная	частичная	полная

3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта*
Территория, прилегающая к зданию (участок)	отсутствует
Вход (входы) в здание	Оборудовать кнопку вызова сотрудников, оборудовать тактильную (контрастную) полосу, нанести не скользкое покрытие.
Путь (пути) движения внутри здания	Установить тактильные указатели и обозначения, оборудовать лестничные марши двухсторонними поручнями.
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	Оборудовать ресепшен в соответствии с нормами доступности, оборудовать мнемосхемой.
Санитарно-гигиенические помещения	Оборудовать тактильной направляющей к унитазу, тревожной кнопкой.
Все зоны и участки объекта в целом	

* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

4. Планируемый период проведения работ по адаптации 2020-2021 гг.

5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
доступность всем категориям, кроме «К»

Паспорт сформирован на основании Акта обследования от «23» января 2020г.,

Дата составления паспорта « » 2020 г.

Руководитель организации
Величкова И.Л. /Ф.И.О/

М.П.

Председатель общественной организации инвалидов
Лес-Лобанов А.В. /Ф.И.О/

М.П.