

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
для инвалидов общественного здания**

Наименование объекта	Государственный центральный музей современной истории России, экспозиционно-мемориальный отдел «Подпольная типография 1905-1906 гг»		
Фактический адрес	127055, г. Москва, ул. Лесная д.55 стр. 1-2		
Юридический адрес	127055, г. Москва, ул. Лесная д.55 стр. 1-2		
Округ, район	Центральный, Тверской		
Телефон/ E-mail	8(499)250-30-74		
Вид деятельности	Культурная, научная, образовательная		
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный центральный музей современной истории России»		
Форма собственности объекта	Государственная		
Размещение объекта (все здание, часть здания, здание жилое или нежилое, этажи, на которых оказываются услуги)			
Количество и назначение входов	1, основной		
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)	50 чел.		
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья			
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому	Нет		
Возможность дистанционного обслуживания	Нет		

**1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов**

Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов			
	К (на кресле- коляске)	О (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)
Территория объекта	не достаточная	частичная	не достаточная	полная
Входная группа	не достаточная	не достаточная	не достаточная	полная
Пути движения	не достаточная	не достаточная	не достаточная	полная
Зона оказания услуги	не достаточная	частичная	не достаточная	полная
Санитарно-бытовые помещения	не достаточная	не достаточная	не достаточная	полная

**2. Доступность объекта для инвалидов**

Состояние доступности	Доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Доступность объекта	не достаточная	частичная	не достаточная	полная
Доступность услуги	не достаточная	частичная	не достаточная	полная
Доступность итоговая	не достаточная	частичная	не достаточная	полная

**3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта**

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта*
Территория, прилегающая к зданию (участок)	отсутствует
Вход (входы) в здание	Оборудовать входную группу пандусом, установить кнопку вызова сотрудников, понизить входные пороги, уложить рельефную конусообразную полосу перед входом
Путь (пути) движения внутри здания	Понизить входные пороги, установить тактильные знаки пути эвакуации, выделить ступени лестницы контрастной полосой
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	Установить тактильные средства информации
Санитарно-гигиенические помещения	Оборудовать согласно СНиП (технические решения невозможны)
Все зоны и участки объекта в целом	

\* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

4. Планируемый период проведения работ по адаптации 2020-2021 гг.

5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности)

после выполнения работ по адаптации доступность всем категориям, кроме «К»

Паспорт сформирован на основании Акта обследования от «28» января 2020 г.,

Дата составления паспорта « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г.

Руководитель организации  
*Величкова И.А.* /Ф.И.О/

Председатель общественной организации инвалидов  
*Лобанов А.В.* /Ф.И.О/

М.П.

М.П.